

Предварительная дефектная ведомость на ремонт зубчатой муфты МЗ-21-1 Ø720/Ø660 - 2 шт. участка Подъем №1 рудника 4РУ

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту	Номер чертежа, ГОСТ деталей, подлежащих ремонту	Перечень дефектов	Мероприятия по устранению дефектов	Необходимые материалы и запчасти для ремонта			Примечание
					Наименование материалов и запчастей	Ед. изм	Кол-во	
1	Втулка зубчатой муфты на валу канатоведущего шкива	15680.13.00.13	Демонтаж существующей втулки (2 шт.)	Демонтаж существующей втулки зубчатой муфты МЗ-21-1 Ø720/Ø660	Кислород Газ-пропан Мк.рамы для горелок	м3 кг тн	31,5 1075 0,9	

Механик участка Подъем №1