

ЗАЯВКА

на ремонт якорей генераторов ГП-3500-500

№ пп	Наименование работ	Объем работ	Основные требования
1	Ремонт якоря генератора ГП-3500-500 ШПМ БЦК 8/5Х1,7 (инв.№ 1356) рудника ЗРУ	Проточка/шлифовка коллектора; измерение диаметра коллектора до и после выполнения работ.	1. Место выполнения работ: производственные площади исполнителя. 2. Требуемая величина радиального биения коллектора (в холодном состоянии) после выполнения работ: не более 0,03 мм. 3. Требуемая шероховатость поверхности коллектора после выполнения работ: $R_a=0,8$ мкм. 4. Срок предъявления претензий по выполненным работам: не менее 12 месяцев от даты приемки.
2	Ремонт якоря генератора ГП-3500-500 ШПМ БЦК 8/5Х2,7 (инв.№ 2945) рудника ЗРУ		



 Начальник управления
 главный энергетик
 А.А.Стельченко
 03.05.2024г